

Sportstättenbegehung 2012 Sporthallen

Termin: Dienstag, 20. und Donnerstag 22.11.2012, jeweils ab 17.00 Uhr

Teilnehmer der Stadtverwaltung: Detlef Kerseboom, Sportamt
Andreas Eickhoff, Abt. Gebäudemanagement

Teilnehmer des Stadtsportverbandes: Ulla Symens und Uwe Großkopf am 20.11.2012
Karin Hölscher und Heinz-Dieter Reinartz am 22.11.2012

Dienstag, 20.11.2012

a) Objekt b) Teilnehmer	Mängel	Amt	Bemerkung	Erledig- Vermerk
a) Turnhalle der Realschule b) Hausmeister Baumeister Sportlehrer Halfenberg (Realschule)	Starker Uringerruch in den Toiletten seit der Umbauphase	A 61	Der Hausmeister wird die Reinigung überprüfen.	ist erfolgt
	Verschieden Sportgeräte weisen Beschädigungen/ Mängel auf <ul style="list-style-type: none"> • Hochsprungständer splintern • Sprossenwände klemmen teilweise • Bei einem kleinen Kasten fehlt ein Fuß/ Stopper • Ein großer Kasten ist veraltet • Ein Barren lässt sich nicht richtig fahren 	A 40	Die Sportgeräte wurden am 19.12.2012 durch eine Fachfirma geprüft. Der Prüfer wurde auf die genannten Mängel besonders hingewiesen. Der Auftrag zur Beseitigung der festgestellten Mängel wurde am 30.01.2013 erteilt.	
	Alle Medizinbälle platzen auf und verrotten	A 40	Notwendigkeit wird derzeit mit Schulleiter abgestimmt.	
	Sportlehrer Halfenberg bemängelte, dass zu wenig kleine Turnmatten vorhanden sind. Vier zusätzliche Matten würden benötigt.	A 40	Notwendigkeit wird derzeit mit Schulleiter abgestimmt.	
	Ein Prallschutz ist lose	A 61	Hausmeister erhält die nötigen Materialien um den Mangel kurzfristig zu beseitigen.	ist erfolgt

a) Objekt b) Teilnehmer	Mängel	Amt	Bemerkung	Erledig- Vermerk
	Sportlehrer Halfenberg regte an, auch die Seitenwände mit Prallschutz zu versehen.	A 61	Prallschutz ist in Sporthallen nur an den Stirnwänden (Spielrichtung) vorgeschrieben.	Aufgrund Haushaltslage nicht möglich
	Sportlehrer Halfenberg, beantragte 2 – 3 Basketballkörbe an einer Seitenwand anzubringen.	A 40/ A 61	In diesem Fall wäre auch an den Seitenwänden Prallschutz vorgeschrieben, da sich die Spielrichtung ändert.	s. o.
	Ein Schrank im Geräteraum muss repariert werden	A 61	Der Hausmeister wird den Schrank kurzfristig reparieren	In Arbeit
	Der Hallenboden ist sehr rutschig	A 61/ A 11		Anderes Putzmittel
	Es sollte ein Kontaktknopf (Schelle) als Lampe mit der Halle verbunden werden, um im Notfall von Außen erreichbar zu sein.	A 61	Wird geprüft	
	An den Kopfwänden befinden sich in Schulterhöhe Haken, die zu Verletzungen führen können. Laut Sportlehrer Halfenberg werden die Haken für den Schulsport benötigt.	A 61	Der Hausmeister wird die Haken kurzfristig mit Flügelschrauben versehen, so dass sie nach Gebrauch nach oben verschoben werden können.	In Arbeit
a) Sporthalle im Heinrich-Cryns-Sportzentrum Bauchem b) Hausmeister Kollar	Einige Tore zu den Gerätelagern schließen nicht richtig.	A 61	Ein Schlosser des Bauhofs soll den Mangel beseitigen	veranlasst
	Viele der Bodendeckel lassen sich nicht herausholen (z. B. für die Reckanlage und die Sprossenwände)	A 61	Die Haumeister sollen die Deckel wieder gängig machen.	In Arbeit
	In der Halle ist keine Uhr mehr vorhanden	A 61	Wird in 2013 angeschafft	
	Verschieden Sportgeräte weisen Beschädigungen/ Mängel auf <ul style="list-style-type: none"> • Einige Barren sind unbrauchbar • Verschraubung der Reckanlage ist defekt • Die Reckpfosten sind schwergängig • Eine Anlage der Tuae lässt sich nicht arretieren • Verstellung der Böcke ist sehr schwergängig • Bei einigen Mattenwagen ist die Schubstange herausnehmbar 	A 40	Die Sportgeräte wurden am 19.12.2012 durch eine Fachfirma geprüft. Der Prüfer wurde auf die genannten Mängel besonders hingewiesen. Der Auftrag zur Beseitigung der Festgestellten Mängel wurde am 30.01.2013 erteilt.	
	Der Boden im linken Geräteraum ist löchrig	A 61	Reparatur in 2013	
	Tribüne ist wegen Lüftungsmängel nur für bis zu 200 Personen nutzbar	A 61	ja	

a) Objekt b) Teilnehmer	Mängel	Amt	Bemerkung	Erledig- Vermerk
	Beschallungsanlage ist defekt/ fehlt	A 61	Erneuerung ggf. i. R. Brandschutz	
	Einige Bretter der Deckenverkleidung haben sich gelockert und könnten evtl. herunterfallen	A 61	Reparatur veranlasst	
	Das Wasser in den Duschen ist zu heiß und lässt sich nicht regulieren.	A 61	Wasseraufbereitung ist veraltet, ggf. Erneuerung i. R. einer künftigen Sanierung	
	Die Geräteräume sind sehr unordentlich. Durch unsachgemäße Lagerung können Schäden an den Sportgeräten auftreten.	A 40/ A 61	Hausmeister räumen die Geräteräume auf. Schulen und Vereine sollen angeschrieben werden.	
a) Turnhalle GGS Geilenkirchen b) Hausmeister Grefen Herr Hartmut P. Esen (ATV Geilenkirchen)	Im Erste-Hilfe-Raum lagern Fahrradreifen der OGGS und Bühnenteile, so dass das Telefon nicht erreicht werden kann.	A 61	Die Bühnenteile werden vom Hausmeister so gelagert, dass das Telefon erreichbar ist. Die Fahrradreifen sollen entfernt werden.	In Arbeit
	Die Hallentemperatur ist zu hoch	A 61	Temperatur wird gesenkt.	erledigt
	Einige Deckenlampen sind defekt	A 61	Austausch veranlasst	
	Im hinteren Geräteraum lagern zu viele Sportgeräte.	A 61	Hausmeister organisiert Lagerung neu.	In Arbeit
	Verbandskasten ist unsortiert und evtl. nicht komplett	A 61	Hausmeister prüft den Inhalt.	In Arbeit
	Die Lüftungsanlage verursacht Staubentwicklung in den Geräteräumen.	A 61		erledigt
a) Turnhalle KGS Geilenkirchen c) Hausmeister Grefen Herr Hartmut P. Esen (ATV Geilenkirchen)	Eine Steckdose im Geräteraum ist lose	A 61		erledigt
	Das Schloss der Herrenumkleidekabine ist defekt	A 61		erledigt
a) Turnhalle KGS Teveren b) Herr Leo Mingers (DJK Teveren)	Es wurden keine Mängel festgestellt.			

Donnerstag, 22.11.2012

c) Objekt d) Teilnehmer der Vereine	Mängel	Amt	Bemerkung	Erledig- Vermerk
a) Turnhalle KGS Immendorf b) Hausmeister Kirchhoff Ortsvorsteher Friedhelm Thelen Herr Kalmring (FC Rhenania Immendorf)	Der Hallenboden muss erneuert werden. Stellenweise lösen sich Späne	A 61	Boden wird überprüft, ggf. Sanierung in 2013 o. 2014	Erstes Angebot liegt vor
	Der Erste Hilfe Raum ist unzureichend ausgestattet	A 40		
	Im untern Duschaum bildet sich Schimmel	A 61	Sanierung wird geprüft	
	Beschilderung für Toiletten, Duschen usw. fehlt.	A 61	Wird durch Hausmeister ergänzt	
	Die Klingelanlage sollte so umgestaltet werden, dass das Signal nur in der Sporthalle ertönt und nicht, wie bisher, in allen Vereinsräumen.	A 61	Wird geprüft	
a) Mehrzweckhalle Lindern b) Ortsvorsteher Raimund Tartler Herr Strömer (DJK Lindern)	In der gesamten Halle fehlen Feuerlöscher.	A 61	Werden ergänzt	
	Einige Steckdosen in der Halle müssen erneuert werden.	A 61	Ist veranlasst	
	Die Mehrzweckhalle ist allg. sanierungsbedürftig	A 61	Einplanung ggf. in Haushalt 2013 o. 2014	
a) Turnhalle KGS Würm b) Hausmeister Kirchhoff	Im Hallenboden ragen zwei Bodendeckel heraus.	A 61	Reparatur wird geprüft	
	Die Hallenbeleuchtung ist nicht ausreichend (Z. B. für Tischtennisturniere)	A 61	Wird i. R. eines neuen Beleuchtungskonzeptes ggf. in 2013 o. 2014 überarbeitet	
a) Vereinsstätte Beeck b)	Es wurden keine Mängel festgestellt.			

52511 Geilenkirchen, 30.01.2013

Kerseboom