

Sportstättenbegehung 2009

Termin: Dienstag, 30.06.2009, 15.00 Uhr

Teilnehmer des Stadtsportverbandes: Heinz-Dieter Reinartz, Vorsitzender
Detlef Kerseboom, Geschäftsführer

Teilnehmer der Stadtverwaltung: Heinz-Josef Bröhl, Leiter des Tiefbauamtes
Wolfgang Jansen, Bauhofsleiter

a) Objekt b) Teilnehmer der Vereine	Mängel	Amt	Erledigtvermerk	Kosten
a) Sportplatz Geilenkirchen b) Herr Harald Kehmer Herr Dieter Erbes Herr Horst-Eberhard Hoffmann	Das Geländer um den Rasenplatz ist mehrfach defekt und muss repariert werden (Unfallgefahr!).	66		
	An der hinteren Ecke des Aschenplatzes ragt ein Stahlrohr aus der Erde, das entfernt werden muss (Unfallgefahr!).	66		
	In der Böschung hinter dem Aschenplatz befinden sich mehrere Löcher und Wurzelstubben, die beseitigt werden müssen.	66		
	Bei den Sprunggruben müssen die Balken erneuert, die Anlaufmatten befestigt und der Sand ausgetauscht werden.	66		
	Der Rasen vor den Torräumen (2 x 16 m ²) muss nochmals erneuert und der gesamte Rasen gelüftet werden	66		
	Auf der kleinen Trainingsfläche neben dem Aschenplatz befinden sich Wurzeln die entfernt werden müssen.	66		
	Die Laufbahn ist in einem allgemein schlechten Zustand und muss dringend komplett erneuert werden.	66		
a) Sportplatz Bauchem b) Frau Christel Coenen	Der neu verlegte Rollrasen vor den Toren weist Löcher auf und muss überarbeitet werden.	66		
	Das Tor der Feuerwehreinahrt hakt.	66		
	Die Sprunggrube muss erneuert werden.	66		

a) Objekt b) Teilnehmer der Vereine	Mängel	Amt	Erledigtvermerk	Kosten
	Das Gelände entlang des Rasenplatzes und des Aschenplatzes muss repariert werden (Unfallgefahr!).	66		
	Die Umrandung um den Rasenplatz (Laufbahneinfassung innen) muss repariert werden (Unfallgefahr!).	66		
	Die Parkplatzmarkierung muss erneuert werden.	66		
	Der Abwurfing auf der Wiese nahe den Umkleidekabinen muss entfernt werden.	66		
	Der Spielfeldrand muss von Unkraut befreit werden.	66		
	Wegen häufig auftretender Vandalismusschäden sollte der Sportplatz künftig wieder verschlossen werden.	66		
a) Sportplatz Teveren b) Herr Georg Scholl	An der vorderen linken Ecke des Rasenplatzes steht eine Eiche sehr nah am Spielfeld und droht die Drainage des Rasenplatzes zu beschädigen. Die Eiche sollte entfernt werden.	66		
	Der Ballfangzaun entlang der Straße muss erneuert werden	66		
	Bäume und Sträucher müssen zurück geschnitten werden, da sie den Spielbetrieb stören und die Ballfangzäune beschädigen.	66		
	Der Aschenplatz muss von Unkraut befreit werden.	66		
a) Sportplatz Gillrath b) Herr Ralf Pils Herr Schachtzabel	Zwei Kunstrasenabdeckungen der Sprekieranlage müssen erneuert werden (Unfallgefahr!).	66		
	Die Flutlichtanlage muss erneuert und ergänzt werden	66		
	Der Ballfangzaun muss repariert werden.	66		
	Auf dem Trainingsplatz müssen Sickerlöcher angelegt werden.	66		
	Bäume und Sträucher müssen zurück geschnitten werden, da sie den Spielbetrieb stören und die Ballfangzäune beschädigen.	66		

a) Objekt b) Teilnehmer der Vereine	Mängel	Amt	Erledigtvermerk	Kosten
a) Modellflugplatz Rischden b) Herr Bernd Wynands Herr Horst Schürmann	Es wurde kein nennenswerter Mangel festgestellt	66		
a) Sportplatz Tripsrath b) Herr Dietmar Dohmen	Zwei Flutlichtleuchten sind defekt.	66		
	Neben dem Spielfeld ist ein Wasserübergabeschränk einzurichten.	66		
	Der Rasen vor den Toren (ca. 40 m ²) muss erneuert werden	66/ V		
	Der Wall neben dem Spielfeld muss frei geschnitten werden	66		
a) Sportplatz Süggerath b) Herr Berthold Reinartz	Ein Flutlichtmast und die Ballfangzäune müssen frei geschnitten werden	66		
a) Sportplatz Kraudorf b) Herr Markus Motzkus	Die Baumreihe neben dem Platz muss zurückgeschnitten werden.	66		
a) Sportplatz Würm b) -/-	Es wurden keine nennenswerten Mängel festgestellt			
a) Sportplatz Lindern b) -/-	Bäume und Sträucher müssen zurück geschnitten werden, da sie den Spielbetrieb stören und die Ballfangzäune beschädigen.	66		
	Der Spielfeldrand muss von Unkraut befreit werden.	66		
a) Sportplatz Prummern b) Herr André Eylmanns	Das Eingangstor ist stark beschädigt. Es sollte eine neue Toranlage montiert werden.	66		
	Das Dach des Unterstandes links neben dem Eingang ist stark beschädigt und muss erneuert werden.	65		
	Die Sportplatzumrandung muss an vier Stellen repariert werden (Unfallgefahr). Der Vereinsvertreter regte an, das Geländer zu entfernen, um so die Pflege des Platzes zu erleichtern.	66		
	Der Streifen neben dem Spielfeldrand muss abgezogen und mit Mutterboden aufgefüllt werden. Anschließend ist Rasen einzusäen.	66		

a) Objekt b) Teilnehmer der Vereine	Mängel	Amt	Erledigtvermerk	Kosten
	Bäume und Sträucher, insbesondere im Bereich Flutlichtmasten, müssen zurück geschnitten werden, da sie den Spielbetrieb stören.	66		
a) Sportplatz Immendorf b) Herr Friedhelm Thelen Herr Daniel Laumen	Der Maschendrahtzaun um den Bolzplatz soll durch einen Stabgitterzaun ersetzt werden. Die Stadt liefert das Material auf Anforderung des Vereins, der Verein montiert.	66/V		
	Bäume und Sträucher müssen zurück geschnitten werden, da sie den Spielbetrieb stören und die Ballfangzäune beschädigen.	66		
	Zum Bolzplatz soll ein Zugang aus Richtung Schulhof angelegt werden. Der Verein führt die Arbeiten durch, die Stadt liefert das Material auf Anforderung des Vereins.	66/ V		
	Bei der Flutlichtanlage müssen die Köpfe ausgetauscht werden.	66		
	Die Drainage des Rasenplatzes erfüllt nicht mehr ihren Zweck, so dass sich bei Regen große Pfützen bilden, daher ist eine neue Drainage oder regelmäßiges Lochen erforderlich	66		
	Laufbahn und Sportplatzumrandung sind stark verunkrautet. Dem Verein wird Material zur Unkrautbeseitigung auf Anforderung zur Verfügung gestellt.	66/V		
	Für den Rasenplatz muss ein neues Tor beschafft werden, dass vom Verein montiert wird.	V		

52511 Geilenkirchen, 22.07.2009

Kerseboom