

## Sportstättenbegehung 2023 Sportplätze

Mittwoch, 18. und Donnerstag, 19.10.2023, jeweils ab 16.15 Uhr

Teilnehmer der Stadtverwaltung:

**Mittwoch, 18.10.2023**

Commerscheidt, Eric (A40)  
Jansen, Simon (Bauhof)  
Kerseboom, Detlef (A40)  
Wallbaum, Anja (A40)  
Wirtz, Volker (A66)

**Donnerstag, 19.10.2023**

Commerscheidt, Eric (A40)  
Houben, Gort (A68)  
Jansen, Simon (Bauhof)  
Kerseboom, Detlef (A40)  
Wallbaum, Anja (A40) ab 17:15 Uhr  
Wirtz, Volker (A66) ab 18:00 Uhr

Teilnehmer des Stadtsportverbandes:

**Mittwoch, 18.10.2023**

Hölscher, Karin  
Wassenberg-Schüren, Beate

**Donnerstag, 19.10.2023**

Schönfeld, Boris  
Trunkhardt, Michael

Die Sportstättenbegehung der Sportplätze der Stadt Geilenkirchen fand an den o. g. Terminen statt. Eingeladen waren mit Schreiben vom 04.10.2023 der Stadtsportverband, die jeweiligen Ortsvorsteher und die Nutzer der Sportstätten (Schulen und Sportvereine).

Die Anlagen wurden wie folgt beurteilt:

- 1 = gut erhalten
- 2 = geringfügige Schäden
- 3 = schwerwiegende Schäden
- 4 = unbrauchbar

Die Teilnehmer der Sportstättenbegehung wurden darüber informiert, dass geringfügige Mängel so zeitnah wie möglich durch den städt. Bauhof beseitigt würden. Schwerwiegende Schäden werden nach Bereitstellung der haushälterischen Mittel bzw. im Rahmen des Entwicklungs- und Sanierungskonzeptes der Sportfreianlagen der Stadt Geilenkirchen behoben.

Die einzelnen Sportstätten stellten sich bei der Begehung wie auf den Folgeseiten aufgeführt dar:

Geilenkirchen, 25.10.2023

  
Commerscheidt

<b>Anlage: Waldstadion Geilenkirchen</b>				
<b>Teilnehmer</b>				
Ortsvorsteher: Jansen, Franz Michael				
Vereinsvertreter: Kehmer, Harald (FSV); Graumann, Wolfgang (FSV);				
Anlagentyp	Beurteilung			
	1	2	3	4
Rasenplatz	X			
Ascheplatz / Kunstrasenplatz	X			
Laufbahn				
Weitsprunganlage				
Hochsprunganlage				
Kugelstoßanlage				
Umkleieräume / Sanitäre Anlagen	X			
<b>Bemerkungen:</b>				
Zur Laubbeseitigung schlägt der FSV vor ein Gerät zu beschaffen oder ein Loch in den Zaun zu schneiden. Die Verwaltung wird große Laubfangkörbe bereitstellen. Fragen hinsichtlich Parkplatz und Grünflächenpflege sollen in kommenden Gesprächen erörtert werden.				
Mängel / Aufgaben	Zuständig	Erledig-Vermerk		
Zur Beseitigung des Laubs werden Laubfangkörbe bereitgestellt.	A66			
Abstimmungsgespräch Parkplatz	A66			
Abstimmungsgespräch Grünflächenpflege	A66			

Anlage: Heinrich-Cryns-Sportzentrum				
<b>Teilnehmer</b>				
Ortsvorsteher: Jansen, Franz Michael				
Vereinsvertreter: Diederer, Markus (Germania Bauchem); Topp, Hans (ATV); Kaiser, Thomas (ATV)				
Anlagentyp	Beurteilung			
	1	2	3	4
Rasenplatz	X			
Ascheplatz / Kunstrasenplatz		X		
Laufbahn	X			
Weitsprunganlage	X			
Hochsprunganlage		X		
Kugelstoßanlage		X		
Umkleieräume / Sanitäre Anlagen				
<b>Bemerkungen:</b>				
<p>Auf dem Kunstrasenplatz fehlt ein Stück in der Nähe der Eckfahne direkt am Zugang. Ebenfalls fehlt eine Abdeckung bei der Eckfahne rechts. Die Rasennaht im Strafraum links ist defekt. Der Wall wird regelmäßig als Abkürzung genutzt. Hierdurch wird Dreck auf den Kunstrasenplatz eingetragen. Germania Bauchem schlägt vor einen Zaun auf dem Wall zu ziehen. Die Knaufe der Ballfangtüren sind kaputt und fehlen. Auf dem Rasenplatz ist die Abdeckung von zwei Sprinklern zu hoch, hier wächst der Rasen nicht an. Die Plane über der Hochsprungmatte soll mit einem Stahlseil befestigt werden. Hierzu müssen allerdings noch Ösen am Aluminiumuntergrund angebracht werden. Die Drainage der Kugelstoßanlage soll gereinigt werden, sodass das Wasser zukünftig wieder abfließen kann. Das Netz der Hammerwurfanlage soll instand gesetzt werden. Der Kunststoffbelag der Leichtathletikanlagen ist teils bereits sehr abgenutzt. Im Rahmen der Gewährleistung soll hier abhilfe geschaffen werden.</p>				
Mängel / Aufgaben	Zuständig	Erledig-Vermerk		
Mängel am Kunstrasenplatz beheben	A66			
Türen am Ballfangzaun Kunstrasenplatz reparieren	A66			
Abdeckung zweier Sprinkler am Rasenplatz reparieren	A66			
Hochsprungmatte mit einem Stahlseil sichern, Verankerungen für Stahlseile am Lattenrost anbringen	A66			
Drainage der Kugelstoßanlage reinigen	A66			
Netz der Hammerwurfanlage instand setzen	A66			
Kunststoffbelag der Leichtathletikanlagen ausbessern lassen	A66			

<b>Anlage: Sportplatz Teveren</b>					
<b>Teilnehmer</b>					
Ortsvorsteher: nicht anwesend					
Vereinsvertreter: Hr. Plum (Germania Teveren)					
<b>Anlagentyp</b>		<b>Beurteilung</b>			
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Rasenplatz		X			
Ascheplatz / Kunstrasenplatz				X	
Laufbahn					
Weitsprunganlage					
Hochsprunganlage					
Kugelstoßanlage					
Umkleieräume / Sanitäre Anlagen		X			
<b>Bemerkungen:</b>					
Die Toiletten im Eingangsbereich werden derzeit zur Lagerung von Getränken verwendet. Die Toiletten sind freizuräumen und dürfen nicht als Lager genutzt werden. Am Vereinsheim wurde eine Glasscheibe beschädigt. Der Ascheplatz ist nach Entfernung des Unkrauts wieder als solcher nutzbar.					
<b>Mängel / Aufgaben</b>		<b>Zuständig</b>		<b>Erledig-Vermerk</b>	
Toiletten freiräumen		Verein			
Glasscheibe am Vereinsheim ausbessern		A68			
Unkraut auf dem Ascheplatz beseitigen und Platz abziehen		A66			

Anlage: Modellflugplatz Rischden				
<b>Teilnehmer</b>				
Ortsvorsteher: nicht anwesend				
Vereinsvertreter: Küsters, Oliver (MFC Ikarus); Schlömer, Tim (MFC Ikarus);				
Anlagentyp	Beurteilung			
	1	2	3	4
Rasenplatz		X		
Ascheplatz / Kunstrasenplatz				
Laufbahn				
Weitsprunganlage				
Hochsprunganlage				
Kugelstoßanlage				
Umkleieräume / Sanitäre Anlagen				
<b>Bemerkungen:</b>				
Für die Pflasterflächen soll durch den Bauhof Splitt geliefert werden. Für den Parkplatz sollen 3m <sup>3</sup> Schotter geliefert werden. Der Verein verteilt diesen in Eigenleistung. Zwischen WC-Haus und Holzwand befindet sich ein Spalt. Die Tische sind witterungsbedingt in schlechtem Zustand.				
Mängel / Aufgaben	Zuständig	Erledig-Vermerk		
Lieferung von Splitt und Schotter	A66			
Einbringen von Splitt und Schotter	Verein			

Anlage: Sportplatz Gillrath				
<b>Teilnehmer</b>				
Ortsvorsteher: Gerads, Helmut				
Vereinsvertreter: Pils, Ralf (DJK Gillrath)				
Anlagentyp	Beurteilung			
	1	2	3	4
Rasenplatz				
Ascheplatz / Kunstrasenplatz				
Laufbahn				
Weitsprunganlage				
Hochsprunganlage				
Kugelstoßanlage				
Umkleieräume / Sanitäre Anlagen				
<b>Bemerkungen:</b>				
Der Sportplatz wurde aufgrund der vorgesehenen Platzrenovierung nicht bewertet. Die Bäume um den Trainingsplatz sollen beigeschnitten werden. Der mittlere Leuchtmast hat einen Wackelkontakt. Das Gestrüpp hinter dem Ballfangzaun soll zurückgeschnitten oder sogar ganz entfernt werden.				
Mängel / Aufgaben	Zuständig	Erledig-Vermerk		
Bäume am Trainingsplatz beischneiden	A66			
Wackelkontakt am mittleren Leuchtmast beseitigen	A66			
Gestrüpp hinter Ballfangzaun zurückschneiden, ggfls. ganz entfernen	A66			

Anlage: Sportplatz Tripsrath				
Teilnehmer				
Ortsvorsteher: nicht anwesend				
Vereinsvertreter: nicht anwesend				
Anlagentyp	Beurteilung			
	1	2	3	4
Rasenplatz		X		
Ascheplatz / Kunstrasenplatz				
Laufbahn				
Weitsprunganlage				
Hochsprunganlage				
Kugelstoßanlage				
Umkleieräume / Sanitäre Anlagen				
Bemerkungen:				
keine				
Mängel / Aufgaben	Zuständig	Erledig-Vermerk		

Anlage: Sportplatz Kraudorf				
<b>Teilnehmer</b>				
Ortsvorsteher: Peters, Guido				
Vereinsvertreter: nicht anwesend				
Anlagentyp	Beurteilung			
	1	2	3	4
Rasenplatz		X		
Ascheplatz / Kunstrasenplatz				
Laufbahn				
Weitsprunganlage				
Hochsprunganlage				
Kugelstoßanlage				
Umkleieräume / Sanitäre Anlagen		X		
<b>Bemerkungen:</b>				
Es soll geprüft werden ob der Ballfangzaun auf der Kraudorfer Seite verlängert werden kann. Der Ballfangzaun ist zu reparieren. Der Platz soll erneut gesandet werden.				
Mängel / Aufgaben	Zuständig	Erledig-Vermerk		
Platz sanden	A66			
Ballfangzaun reparieren	A66			
Prüfen ob Ballfangzaun verlängert werden kann	A66			

Anlage: Sportplatz Süggerath				
Teilnehmer				
Ortsvorsteher: nicht anwesend				
Vereinsvertreter: nicht anwesend				
Anlagentyp	Beurteilung			
	1	2	3	4
Rasenplatz	X			
Ascheplatz / Kunstrasenplatz				
Laufbahn				
Weitsprunganlage				
Hochsprunganlage				
Kugelstoßanlage				
Umkleieräume / Sanitäre Anlagen				
Bemerkungen:				
keine				
Mängel / Aufgaben	Zuständig	Erledig-Vermerk		

Anlage: Sportplatz Würm				
<b>Teilnehmer</b>				
Ortsvorsteher: Kochs, Dirk				
Vereinsvertreter: Cüster, Lukas (SG Union)				
Anlagentyp	Beurteilung			
	1	2	3	4
Rasenplatz		X		
Ascheplatz / Kunstrasenplatz				
Laufbahn		X		
Weitsprunganlage				
Hochsprunganlage				
Kugelstoßanlage				
Umkleieräume / Sanitäre Anlagen		X		
<b>Bemerkungen:</b>				
<p>Auf dem Parkplatz soll neuer Split verteilt werden. Der Rasen ist sehr nass. Es soll geprüft werden wie hier Abhilfe geschaffen werden kann. Ein Laubkorb soll gesetzt werden. Die Flutlichtanlage hat einen hohen Stromverbrauch und auf LED umgestellt werden. Es soll geprüft werden, ob auf dem Dach des Umkleidehauses eine Photovoltaikanlage angebracht werden kann. Die Fenster im Vereinsheim sind teilweise nur Einfachverglast und müssen ausgetauscht und nachgespannt werden. Die Beleuchtung in der ehem. Feuerwehrgarage soll auf LED umgestellt werden. Es soll geprüft werden ob der Umlauf ohne großen Aufwand überarbeitet und mit Markierungen versehen werden kann.</p>				
Mängel / Aufgaben	Zuständig	Erledig-Vermerk		
neuen Splitt auf dem Parkplatz aufbringen	A66			
Flutlichtanlage auf LED umbauen	A66			
Einfach verglaste Fenster im Vereinsheim austauschen	A68			
Fenster im Vereinsheim nachspannen	A68			
Beleuchtung in der ehem. Feuerwehrgarage auf LED umstellen	A68			
Prüfung ob der Umlauf mit wenig Aufwand überarbeitet und mit Markierungen werden kann	A66			
Prüfung ob auf dem Vereinsheim eine Photovoltaikanlage möglich wäre	A68			
Laubkorb setzen	A66			

Anlage: Sportplatz Lindern				
<b>Teilnehmer</b>				
Ortsvorsteher: Tartler, Raimund				
Vereinsvertreter: Cüster, Lukas (SG Union); Cüster, Stefan (SG Union);				
Anlagentyp	Beurteilung			
	1	2	3	4
Rasenplatz	X			
Ascheplatz / Kunstrasenplatz				
Laufbahn				
Weitsprunganlage				
Hochsprunganlage				
Kugelstoßanlage				
Umkleieräume / Sanitäre Anlagen	X			
<b>Bemerkungen:</b>				
Die Drainage muss gespült werden. Der Maschendraht im Ballfangzaun ist teilweise kaputt und muss repariert werden. Es besteht der Wunsch nach einem Flutlicht.				
Mängel / Aufgaben	Zuständig	Erledig-Vermerk		
Drainage Spülen	A66			
Ballfangzaun reparieren	A66			

Anlage: Sportplatz Prummern				
Teilnehmer				
Ortsvorsteher: nicht anwesend				
Vereinsvertreter: nicht anwesend				
Anlagentyp	Beurteilung			
	1	2	3	4
Rasenplatz		X		
Ascheplatz / Kunstrasenplatz				
Laufbahn				
Weitsprunganlage				
Hochsprunganlage				
Kugelstoßanlage				
Umkleieräume / Sanitäre Anlagen				
Bemerkungen:				
Rhenania Immendorf nutzt den Platz als Trainingsfläche. Das Flutlicht geht selbstständig aus. Es soll geprüft werden ob dies korrigiert werden kann.				
Mängel / Aufgaben	Zuständig	Erledig-Vermerk		
Flutlicht reparieren	A66			

Anlage: Sportplatz Immendorf				
Teilnehmer				
Ortsvorsteher: Thelen, Friedhelm				
Vereinsvertreter: Lohmann, Frank (Rhenania)				
Anlagentyp	Beurteilung			
	1	2	3	4
Rasenplatz	X			
Ascheplatz / Kunstrasenplatz				
Laufbahn				
Weitsprunganlage				
Hochsprunganlage				
Kugelstoßanlage				
Umkleieräume / Sanitäre Anlagen				
Bemerkungen:				
keine				
Mängel / Aufgaben	Zuständig	Erledig-Vermerk		