

Stadt Geilenkirchen  
Dezernat III  
Amt 40

21.03.2013

## Sportstättenbegehung 2013 Sportplätze

Termin: Dienstag, 19. und Mittwoch 20.03.2013, jeweils ab 16.15 Uhr

Teilnehmer der Stadtverwaltung: Hans-Josef Bröhl, Tiefbauamt  
Gort Houben, Sportamt (am 20.03.2013)  
Wolfgang Jansen, Bauhof (am 19.03.2013)  
Unterzeichner

Die Sportstättenbegehung der Sportplätze der Stadt Geilenkirchen fand an den o. g. Terminen statt. Eingeladen waren mit Schreiben vom 04.03.2013 der Stadtsportverband, die jeweiligen Ortsvorsteher und die Nutzer der Sportstätten (Schulen und Sportvereine).

Erstmals wurde der Zustand der Anlagen wie folgt beurteilt:

- 1 = gut erhalten
- 2 = geringfügige Schäden
- 3 = schwerwiegende Schäden
- 4 = unbrauchbar

Diese Beurteilung dient der Bestandsaufnahme für den zu erstellenden Sportstättenentwicklungsplan.

Alle Anlagen wiesen bei der Begehung witterungsbedingte Schäden (Feuchtigkeit) auf, die bei der Beurteilung nicht berücksichtigt wurden, da diese vom städt. Bauhof durch geeignete Maßnahmen (Walzen, Lochen, Sanden) beseitigt werden, sobald die Witterung es zulässt. Diese Maßnahmen haben jedoch keine dauerhafte Wirkung und müssen regelmäßig wiederholt werden, da an allen Rasenplätzen die Drainage unzureichend ist bzw. fehlt. Lediglich der neue Sportplatz in Lindern stellt hier eine Ausnahme dar.

Die einzelnen Sportstätten stellten sich bei der Begehung wie auf den Folgeseiten aufgeführt dar:

52511 Geilenkirchen, 21.03.2013



Kerseboom

<b>Anlage: Sportplatz Geilenkirchen, Waldstadion</b>				
<b>Teilnehmer</b>				
Stadtsporverband: Wolfgang Oelsner, Ulla Symens, Heinz-Josef von St. Vieth und Karl Wolf				
Vereinsvertreter: Harald Kehmer, FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven e. V. Ruth Carduck, ATV 1927 Geilenkirchen e. V. Uwe Großkopf, ATV 1927 Geilenkirchen e. V.				
<b>Anlagentyp</b>	<b>Beurteilung</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rasenplatz</b>		X		
<b>Ascheplatz</b>		X		
<b>Laufbahn</b>				X
<b>Weitsprunganlage</b>			X	
<b>Kugelstoßanlage</b>		X		
<b>Umkleieräume/ Sanitäre Anlagen</b>	X			
<b>Bemerkungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unter dem Rasenplatz ist keine Drainage mit Sauger und Sammler vorhanden.</li> <li>• Es wird zur Kosteneinsparung vorgeschlagen, die Leichtathletikanlage zu entfernen und im Sportzentrum Bauchem eine zentrale Leichtathletikanlage zu betreiben.</li> </ul>				
<b>Mängel</b>	<b>Zuständig</b>	<b>Erledig-Vermerk</b>		
Die Notausgangbeschilderung in den Umkleieräumen muss ergänzt werden	Amt 65			
Der Absprungbalken der westlichen Weitsprunganlage muss erneuert werden, wenn die Anlage weiterhin betrieben werden soll	Amt 66	Ist derzeit in Bearbeitung		
Die Heizung im Gebäude sollte heruntergefahren werden, wenn die Sportanlage über einem längeren Zeitraum nicht genutzt wird	Verein	Die Vereine wurden informiert		

<b>Anlage: Stadion im Heinrich-Cryns-Sportzentrum Bauchem</b>				
<b>Teilnehmer</b>				
Stadtsportverband: Wolfgang Oelsner, Ulla Symens, Heinz-Josef von St. Vieth und Karl Wolf				
Vereinsvertreter: Markus Diederens, FC 09 Germania Bauchem e. V. Ruth Carduck, ATV 1927 Geilenkirchen e. V. Uwe Großkopf, ATV 1927 Geilenkirchen e. V.				
<b>Anlagentyp</b>	<b>Beurteilung</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rasenplatz</b>			X	
<b>Ascheplatz</b>		X		
<b>Laufbahn</b>			X	
<b>Weitsprunganlage</b>			X	
<b>Hochsprunganlage</b>				X
<b>Kugelstoßanlage</b>			X	
<b>Umkleieräume/ Sanitäre Anlagen</b>	X			
<b>Bemerkungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es ist stärker darauf zu achten, dass der Rasenplatz bei schlechter Witterung nicht genutzt wird.</li> <li>• Für 2013 und 2014 ist vorgesehen die Leichtathletikanlage zu erneuern. In der 23. bis 25 KW wurde die Laufbahnumrandung erneuert.</li> <li>• Seitens des Stadtsportverbandes wurde angeregt, die Hochsprunganlage zu beseitigen und vorerst nicht zu erneuern, um Mittel für die übrigen Leichtathletikanlagen zur Verfügung zu haben.</li> </ul>				
<b>Mängel</b>	<b>Zuständig</b>	<b>Erledig-Vermerk</b>		
Von den Vereinsvertretern wurden keine weiteren Mängel angezeigt.				

<b>Anlage: Stadion Teveren, Heidestadion</b>				
<b>Teilnehmer</b>				
Stadtsportverband: Wolfgang Oelsner, Ulla Symens, Heinz-Josef von St. Vieth und Karl Wolf				
Ortsvorsteher: Hans-Josef Paulus				
Vereinsvertreter: Frank Paulus, FC Germania 1910 Teveren e. V.				
<b>Anlagentyp</b>	<b>Beurteilung</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rasenplatz</b>		X		
<b>Ascheplatz</b>		X		
<b>Trainings-/ Bolzplatz</b>		X		
<b>Umkleieräume/ Sanitäre Anlagen</b>	X			
<b>Bemerkungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Derzeit wird ein neues Vereinsheim errichtet.</li> <li>• Unter dem Rasenplatz ist keine Drainage mit Sauger und Sammler vorhanden.</li> </ul>				
<b>Mängel</b>	<b>Zuständig</b>	<b>Erledig-Vermerk</b>		
Ein Ballfangzaun ist löchrig	Verein			
Zwei Flutlichtlampen sind defekt	Amt 66	Ist derzeit in Bearbeitung		

## Anlage: Sportplatz Gillrath

### Teilnehmer

Stadtssportverband: Wolfgang Oelsner, Ulla Symens, Heinz-Josef von St. Vieth und Karl Wolf

Ortsvorsteher: Franz Beemelmans

Vereinsvertreter: Ralf Pils, DJK Gillrath 1911 e.V.  
Bernd Scheufens, DJK Gillrath 1911 e.V.

Anlagentyp	Beurteilung			
	1	2	3	4
Rasenplatz		X		
Ascheplatz		X		
Trainingsplatz		X		
Laufbahn (Kurzstrecke)		X		
Weitsprunganlage			X	
Kugelstoßanlage		X		
Umkleieräume/ Sanitäre Anlagen	X			
<b>Bemerkungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Verein bat um ein zusätzliches Ballfangnetz für den Trainingsplatz (Wiederverwendung des Tripsrather Materials, falls dieser Platz geschlossen wird)</li> <li>• Es wurde vom Verein gebeten die alte Kugelstoßanlage neben der Weitsprunganlage neu anzulegen, um den Ascheplatz zu vergrößern.</li> <li>• Weiter wurde darum bebeten, zwei zusätzliche Flutlichtmasten zu installieren, um den Ascheplatz auszuleuchten (Wiederverwendung des Tripsrather Materials, falls dieser Platz geschlossen wird). Dazu wurde seitens der Verwaltung keine Zusage gemacht, da im Haushalt keine Mittel zur Verfügung stehen.</li> </ul>				
<b>Mängel</b>	<b>Zuständig</b>	<b>Erledig-Vermerk</b>		
Schieber/ Schwimmer in Wassertonne der Beregnungsanlage ist defekt.	Amt 66	Defekt ist geringfügig, wird beobachtet		
Illegal abgekippte Eternitplatten müssen entsorgt werden.	Amt 66	Auftrag wurde am 27.03.2013 erteilt.		
Abbau der alten Seniorentore auf dem Trainingsplatz	Amt 66	erledigt		
Die Zaunanlage zwischen Asche- und Trainingsplatz ist auf 60 – 70 m beschädigt.	Amt 66 Verein	Ist derzeit in Bearbeitung		
Die Abdeckung des Wasseranschlusses am Eingang des Sportplatzes muss erneuert werden.	Amt 66	erledigt		
Ein Ballfangnetz wurde durch einen umgefallenen Baum beschädigt und muss repariert werden	Verein			

<b>Anlage: Modelflugplatz Rischden</b>				
<b>Teilnehmer</b>				
Stadtsporverband: Heinz-Josef von St. Vieth und Karl Wolf				
Vereinsvertreter: Wolfgang Chudziak, Modelflug "Ikarus" Geilenkirchen e. V. Herr Kersten, Modelflug "Ikarus" Geilenkirchen e. V				
<b>Anlagentyp</b>	<b>Beurteilung</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Modelflugplatz</b>	X			
<b>Umkleideräume/ Sanitäre Anlagen</b>	X			
<b>Bemerkungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Der Verein bat um Unterstützung bei der Einrichtung eines neuen Arbeitsraumes für die Jugendarbeit.</li> </ul>				
<b>Mängel</b>	<b>Zuständig</b>	<b>Erledig-Vermerk</b>		
Von den Vereinsvertretern wurden keine Mängel angezeigt.				

<b>Anlage: Sportplatz Tripsrath</b>				
<b>Teilnehmer</b>				
Stadtsporverband: Heinz-Josef von St. Vieth				
Vereinsvertreter: Es war kein Vereinsvertreter anwesend				
<b>Anlagentyp</b>	<b>Beurteilung</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rasenplatz</b>		X		
<b>Umkleideräume/ Sanitäre Anlagen</b>			X	
<b>Bemerkungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>				
<b>Mängel</b>	<b>Zuständig</b>	<b>Erledig-Vermerk</b>		
Das Vereinsheim muss aufgeräumt werden	Verein			

<b>Anlage: Sportplatz Kraudorf</b>				
<b>Teilnehmer</b>				
Stadtssportverband: Wolfgang Oelsner, Heinz-Josef von St. Vieth und Karl Wolf				
Vereinsvertreter: Peter Biermanns, FSV Kraudorf-Uetterath e. V. Heinz Kohnen, FSV Kraudorf-Uetterath e. V. Heinz Kohnen, FSV Kraudorf-Uetterath e. V.				
<b>Anlagentyp</b>	<b>Beurteilung</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rasenplatz</b>		X		
<b>Umkleideräume/ Sanitäre Anlagen</b>		X		
<b>Bemerkungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unter dem Rasenplatz ist keine Drainage mit Sauger und Sammler vorhanden.</li> <li>• Der Verein bat, die Parkplatzbeleuchtung zu erweitern. Dies ist von der Verwaltung aufgrund der Haushaltslage nicht zu leisten.</li> </ul>				
<b>Mängel</b>	<b>Zuständig</b>	<b>Erledig-Vermerk</b>		
Die hintere Einfahrt, die als Zufahrt für Rettungswagen dient, muss mit Recyclingmaterial aufgefüllt werden	Amt 66	erledigt		
Ein Duschkopf ist defekt	Amt 65	erledigt		

<b>Anlage: Sportplatz Süggerath</b>				
<b>Teilnehmer</b>				
Stadtssportverband: Wolfgang Oelsner, Heinz-Josef von St. Vieth und Karl Wolf				
Ortsvorsteher: Manfred Solenski				
Vereinsvertreter: Es war kein Vereinsvertreter anwesend				
<b>Anlagentyp</b>	<b>Beurteilung</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rasenplatz</b>		X		
<b>Ascheplatz</b>		X		
<b>Laufbahn (Kurzstrecke)</b>				X
<b>Umkleideräume/ Sanitäre Anlagen</b>		X		
<b>Bemerkungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flutlichtanlagen von Asche- und Rasenplatz lassen sich nicht getrennt schalten.</li> <li>• Die Laufbahn wird nicht benötigt.</li> </ul>				
<b>Mängel</b>	<b>Zuständig</b>	<b>Erledig-Vermerk</b>		
Bäume im Bereich der Flutlichtanlagen müssen zurückgeschnitten werden.	Amt 66	Erfolgt im Winter 2013/2014		
Die Ballfangnetze müssen repariert werden	Verein			
Die Spielfeldumrandung ist an der Westseite unvollständig	Amt 66	Ist derzeit in Bearbeitung		
Die Beregnungsanlage muss im Winter abgeschaltet werden	Verein	Der Verein wurde informiert		

<b>Anlage: Sportplatz Würm</b>				
<b>Teilnehmer</b>				
Stadtsportverband: Wolfgang Oelsner, Heinz-Josef von St. Vieth und Karl Wolf				
Ortsvorsteher: Leonhard Kuhn				
Vereinsvertreter: Es war kein Vereinsvertreter anwesend				
<b>Anlagentyp</b>	<b>Beurteilung</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rasenplatz</b>		X		
<b>Laufbahn (Kurzstrecke)</b>				X
<b>Umkleideräume/ Sanitäre Anlagen</b>		X		
<b>Bemerkungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unter dem Rasenplatz ist keine Drainage mit Sauger und Sammler vorhanden.</li> <li>• Die Laufbahn wird nicht benötigt. Die Bundesjugendspiele der KGS Würm werden an der Schule durchgeführt.</li> </ul>				
<b>Mängel</b>	<b>Zuständig</b>	<b>Erledig-Vermerk</b>		
Es sollte geprüft werden, ob die Tore am ehem. Feuerwehrgerätehaus entfernt werden können. Der Verein würde die Arbeiten durchführen, wenn die Stadt das Material zur Verfügung stellt.	Amt 65 Verein	Wird derzeit durch das Gebäudemanagement geprüft		
Die Dachrinne am ehem. Feuerwehrgerätehaus ist beschädigt.	Amt 65	Ist derzeit in Bearbeitung		
Der Vorplatz muss abgezogen und begradigt werden. Stadt stellt das Material zu Verfügung, Verein führt die Arbeiten aus	Amt 66 Verein	Ist derzeit in Bearbeitung		

<b>Anlage: Sportplatz Lindern</b>				
<b>Teilnehmer</b>				
Stadtsportverband: Wolfgang Oelsner, Heinz-Josef von St. Vieth und Karl Wolf				
Vereinsvertreter: Bernd Damm, SG Union 94 Würm-Lindern e. V.				
<b>Anlagentyp</b>	<b>Beurteilung</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rasenplatz</b>		X		
<b>Laufbahn</b>				X
<b>Weitsprunganlage</b>				X
<b>Umkleideräume/ Sanitäre Anlagen</b>				
<b>Bemerkungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laufbahn und Weitsprunganlage werden nicht benötigt und sollten beseitigt und durch Rasenfläche ersetzt werden</li> <li>• Der Verein bat, die Fläche vor dem Unterstand in Eigenlastung pflastern zu dürfen. Seitens des Tiefbauamtes bestanden dagegen keine Bedenken, wenn die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.</li> </ul>				
<b>Mängel</b>	<b>Zuständig</b>	<b>Erledig-Vermerk</b>		
Die Beregnungsanlage ist defekt	Amt 66	Defekt ist geringfügig, wird beobachtet		

<b>Anlage: Sportplatz Prummern</b>				
<b>Teilnehmer</b>				
Stadtssportverband: Heinz-Josef von St. Vieth				
Vereinsvertreter: Es war kein Vereinsvertreter anwesend				
<b>Anlagentyp</b>	<b>Beurteilung</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rasenplatz</b>		X		
<b>Umkleideräume/ Sanitäre Anlagen</b>				
<b>Bemerkungen:</b>				
•				
<b>Mängel</b>	<b>Zuständig</b>	<b>Erledig-Vermerk</b>		

<b>Anlage: Sportplatz Immendorf</b>				
<b>Teilnehmer</b>				
Stadtssportverband: Heinz-Josef von St. Vieth				
Ortsvorsteher: Friedhelm Thelen				
Vereinsvertreter: Stefan Hausmann, FC Rhenania 1910 Immendorf e. V. Daniel Laumen, FC Rhenania 1910 Immendorf e. V.				
<b>Anlagentyp</b>	<b>Beurteilung</b>			
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rasenplatz</b>		X		
<b>Ascheplatz</b>		X		
<b>Laufbahn</b>		X		
<b>Weitsprunganlage</b>			X	
<b>Umkleideräume/ Sanitäre Anlagen</b>	X			
<b>Bemerkungen:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Drainage ist ohne Funktion</li> <li>Der Verein bat, die Fläche vor dem Unterstand in Eigenlastung pflastern zu dürfen. Seitens des Tiefbauamtes bestanden dagegen keine Bedenken, wenn die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.</li> <li>Der Verein bat um die Montage von zwei zusätzlichen Flutlichtlampen an den mittleren Masten. Dies wurde seitens der Stadt aus Kosten- und Statikgründen nicht zugesagt.</li> </ul>				
<b>Mängel</b>	<b>Zuständig</b>	<b>Erledig-Vermerk</b>		
Ein Baum am Ascheplatz muss zurückgeschnitten werden.	Amt 66	Erfolgt im Winter 2013/2014		
Der Sprungbalken an der Weitsprunganlage muss erneuert werden	Amt 66	Ist derzeit in Bearbeitung		
Die Sprunggrube der Weitsprunganlage muss aufgefüllt werden	Amt 66	erledigt		